

落水作業完了のお知らせ

◎11月2日（火）の午前8時30分から若木地域幹線維持委員会9名で、若木地区畑かん施設幹線水路の落水（水抜き）作業を行いました。その時の作業風景を掲載します。

（春の通水、秋の落水共に苦勞して行っておりますので、きちんとルールを守って水を使用して下さい。）

遅沢水管橋手前制水弁室内排水状況



遅沢水管橋排水状況



減勢工電気設備冬季管理状況



桜田橋水管橋排水状況



5号制水弁全閉操作状況




万代大橋東水抜栓での排水状況



※雑給栓の冬季管理について（凍結による破損を無くす為の対応）

上部又は横部のバルブ（雑給栓バルブ）＝開けっ放し（全開）

下のバルブ（止水栓）＝閉める（全閉）



※散水施設の部材について

◎スプリンクラーや散水管等、電磁弁から先の部材については事務所に来所されても在庫はありません。（部材の手配程度であれば可能です。）

※雑給栓の部材について

◎雑給栓のバルブ、ホース、ホースバンド、止水栓は改良区事務所に在庫がありますので来所いただければ支給しております。

