

【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

①取水工での作業風景
(制御盤等冬季管理及び草刈り状況)



(草刈り状況)



【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

②遅沢川水管橋での作業風景
（水管橋水抜き作業）



（水管橋排水状況）



【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

②遅沢川水管橋での作業風景
（水管橋冬季管理状況）



（水管橋冬季管理状況）



【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

③減勢工での作業風景
（制御盤等冬季管理）



（同 上）



【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

④桜田橋水管橋での作業風景
（水管橋上流側制水弁 “全開” → ”全閉” 作業）



（水管橋下流側制水弁 “全開” → ”全閉” 作業）



【若木地域畑地かんがい施設 落水作業風景】
平成29年11月 1日（水） 午前9時00分から実施

④桜田橋水管橋での作業風景
（水管橋水抜き作業）

