

【若木地域畑地かんがい施設点検の為の充水作業風景】

平成23年3月14日（月）午前10時30分から実施

①取水工での作業風景
(取水槽への充水状況確認)



②遅沢水管橋での作業風景
(冬期間凍結防止のため開けていた排泥バルブを閉めている状況)



③減勢工での作業風景
(減圧水槽への充水状況確認)



③同上
(減圧水槽が満水になり、減勢工から下流に水を流している状況)



④桜田橋水管橋での作業風景

(冬期間凍結防止のため閉めていた幹線制水弁を開けている状況)

